

АКТ

приемки выполненных работ

по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 7а

«04» 07 20 23.

Приемная комиссия в составе:


Представитель органа местного самоуправления

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

Директор ООО «Строй-Континент»

Представитель ООО «СтройЛидер»

Представитель обслуживающей организации



Никитин А. М.



Буравлев С. Н.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приёмке результаты выполненных работ по капитальному ремонту газоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 7а
2. Капитальный ремонт проведён ООО «Строй-Континент» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта»
3. Выполнение работ осуществлено согласно доп. соглашению к договору ГА-43-22 от 09 декабря 2022 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно доп. соглашению к договору: 4295031,64 руб.
5. Фактически работы выполнены на сумму: 3969086,76 руб.

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту газоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 7а приняты.

Члены комиссии:

Представитель органа местного самоуправления

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» *н.с.с.с.*

Директор ООО «Строй-Континент»

Представитель ООО «СтройЛидер»

Представитель обслуживающей организации

_____ /




Никитин А. М. /

ООО «СтройЛидер»
Инженер по строительному контролю


Буравлев С. Н. /



