

АКТ

приемки выполненных работ

по адресу: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Мацоты С.В., 71 (ремонт газоснабжения)

« 12 » 01 2022 года

Приемная комиссия в составе:

Представитель органа местного самоуправления _____

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Л.А. Воробьева

Директор ООО «Строй-Континент»

А. Г. Геворкян

Инженер строительного контроля

С.В. Дудников

Представитель обслуживающей организации _____

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приёмке результаты выполненных работ по капитальному ремонту газоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Мацоты С.В., 71 (ремонт газоснабжения)
2. Капитальный ремонт проведён ООО «Строй-Континент» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта»
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 134-2021 от 27 октября 2021 года
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору: 126392 руб.
5. Фактически работы выполнены на сумму: 83658 руб.

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту газоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Мацоты С.В., 71 (ремонт газоснабжения) принять.

Члены комиссии:

Представитель органа местного самоуправления _____

/ В.Я. Бушуев /

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» _____

/ В.В. Прудников /

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____

/ Л.А. Воробьева /

Директор ООО «Строй-Континент» _____

/ А. Г. Геворкян /

Инженер строительного контроля _____

/ С.В. Дудников /

Представитель обслуживающей организации _____

/ Огулов Н.Х. /

